

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 1: Übersicht über die Schießsportanlage Waakhausen. Blick vom Schützenstand der westlichen Anlage in Richtung Nordost. Im Hintergrund: Waldrand und Fangzaun Flurstück 61/2 (29. Juni 2020).



Foto 2: Übersicht über die Schießsportanlage Waakhausen. Blickrichtung nach Südwesten. Im Vordergrund: Sanierungsbereich und PE-Monofilgewebe. Im Hintergrund: Niederschlagsbereich bis Schützenstände (6. Juli 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 3: Übersicht über die Schießsportanlage Waakhausen. Blickrichtung nach Nordosten. Im Vordergrund: Sanierungsbereich und PE-Monofilgewebe. Im Hintergrund: Fangzaun Flurstück 62/1 und Waldrand (29. Juni 2020).



Foto 4: Übersicht über die Schießsportanlage Waakhausen. Blickrichtung nach Westen. Links Sanierungsbereich und PE-Monofilgewebe mit starkem Bewuchs. Rechts: Waldrand (1. Juli 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 5: Übersicht über die Schießsportanlage Waakhausen. Blickrichtung nach Südosten. Links: Sicherungsbauwerk. Rechts: Sanierungsbereich und PE-Monofilgewebe mit starkem Bewuchs (1. Juli 2020).



Foto 6: Überblick über die Scheibensplitterzone der westlichen Anlage. Blick in Richtung Norden (29. Juni 2020)

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 7: Scheibensplitterzone. Sondierarbeiten mittels Eijkelkamp-Bohrer im Bereich der Entnahmestelle SSZ 20/02: Tonscheibenreste, Plastikpatronenhülsen und Torf (29. Juni 2020).



Foto 8 (links): Scheibensplitterzone. Bohrgut SSZ 20/01: Tonscheibenreste, Plastikpatronenhülsen und Boden (30. Juni 2020).

Foto 9 (rechts): Bohrprofil REF 20/01 (Referenzpunkt, in dem kein Schroteintrag stattgefunden haben kann). Von oben links nach rechts unten: 0 – 40 cm Sand; 50 – 240 cm Torf; 240 – 250 cm Sand (30. Juni 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 10 (links): Niederschlagsbereich. Geländeoberfläche im Bereich der Entnahmestelle NB 20/26. Deutlich erkennbar sind die Schrotkugeln auf dem Torf (29. Juni 2020).

Foto 11 (links): Niederschlagsbereich. Geländeoberfläche mit Schrotkugeln im Bereich der Entnahmestelle NB 20/23 (29. Juni 2020).



Foto 12: PE-Monofilgewebe mit Bewuchs und Schrotkugeln im Sanierungsbereich (Teilfeld 1; 6. Juli 2018).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 13 (links): Waldboden im Bereich Entnahmestelle NB 20/14 mit Schrotkugeln an der Geländeoberfläche (1. Juli 2020).

Foto 14 (rechts): Freilegung Organische Auflage für Beprobung (Waldboden; NB 20/14-MP7). Deutlich erkennbar sind im unteren Bildteil die Schrotkugeln (1. Juli 2020)



Foto 15 (links): Schrotkugeln auf der Torfoberfläche unterhalb der organischen Auflage (Waldboden) im Bereich Entnahmestelle NB 20/14 (1. Juli 2020).

Foto 16 (rechts): Schrotkugeln in den oberen Abschnitten der Torfe (ca. 0 – 10 cm) im Bereich Entnahmestelle NB 20/14 (1. Juli 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Fotos 17 und 18: Schurf im Teilfeld 1 (SB 20/01) des Sanierungsbereichs. Sandige Auffüllungen mit vielen Bauschuttresten (Rotstein, Beton und Vlies; 6. Juli 2018).



Foto 19 (links): Schurf im Teilfeld 4 (SB 20/04) des Sanierungsbereichs. Sandige Auffüllungen mit vielen Bauschuttresten (Rotstein und Beton) mit Stauwasser (SB 20/04-W1; 14. Juli 2018).

Foto 20 (rechts): Schurf im Teilfeld 12 (SB 20/12) des sanierten Bereiches mit sandigen Auffüllungen und wenig Bauschuttanteilen (13. Juli 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 21: Schurf im Teilfeld 6 (SB 20/06) des Sanierungsbereichs. PE-Monofilgewebe, Füllsande (ca. 5 cm), darunter sandige Auffüllungsmaterialien mit Bauschuttanteilen (Rotstein und Beton; 13. Juli 2018).



Foto 22 (links): Schurf im Teilfeld 3 (SB 20/03), nahe GMS 1 des Sanierungsbereichs. Sandige Auffüllungen mit wenig Bauschuttresten (7. Juli 2018).

Foto 23 (rechts): Schurf im Teilfeld 8 (SB 20/08) des sanierten Bereiches mit sandigen Auffüllungen und viel Anteilen an Bauschutt (7. Juli 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 24: Ehemaliger Schießstand „Kipphase“. Blickrichtung: Nord (22. September 2020).



Foto 25: Ehemaliger Schießstand „Kipphase“. Probenahmestelle KH 20/03 mit Patronenhülsen und Bleischrot (22. September 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 26: Kurzwaffenstand (22. September 2020).



Foto 27: Schießanlage „Laufender Keiler“ (22. September 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 28: Entnahmestelle Probe GS 20/05 „Entschlammung Gräben“ im Bereich Entwässerungsgraben zwischen westliche Anlage "Skeet- und Trapautomat" und mittlerer Anlage "Skeetanlage" (2. September 2020).



Foto 29: Entnahmestelle Probe GS 20/06 „Entschlammung Gräben“ im Bereich Entwässerungsgraben zwischen östlicher Anlage "Trapautomat" und mittlerer Anlage "Skeetanlage" (2. September 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 30: Entnahmestelle Probe GS 20/07 „Entschlammung Gräben“ im Landwehrgraben, unmittelbar westlich der westlichen Anlage "Skeet- und Trapautomat" (2. September 2020).



Foto 31: Entnahmestelle Probe GS 20/08 „Entschlammung Gräben“ im Landwehrgraben / Viehlander Graben (2. September 2020).

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 32: Entnahmestelle Probe GS 20/09 „Entschlammung Gräben“ im Viehlander Graben (2. September 2020).



Foto 33 (links): Grundwassermessstelle P-3. Blickrichtung: Südwesten (1. Juli 2020)



Foto 34 (rechts): Grundwassermessstelle P-5. Blickrichtung: Südwesten (1. Juli 2020)

**Schießsportanlage Waakhausen, Niedersachsen;
Gutachten über eine Gefährdungsabschätzung gemäß §9 BBodSchG
Anlage 6: Fotodokumentation**



Foto 35 (links): Grundwassermessstelle GMS-1. Blickrichtung: Südwesten (1. Juli 2020)

Foto 36 (links): Grundwassermessstelle P-6. Blickrichtung: Südwesten (1. Juli 2020)



Foto 37: Waldbestand im Bereich der Entnahmestelle RF 20/12. Blickrichtung Nord (22. September 2020).