

## Bilddokumentation des Zustandes der Schießsportanlage Waakhausen



Bild 1\_Schießbahn zugewachsen



Bild 2\_Pflanzenwuchs auf den Netzen



Bild 3\_durch die Netze wachsende Gehölze



Bild 4\_Blei auf offenem Grund



Bild 5\_nicht entsorgtes Blei



Bild 6\_Stauwasser



Bild 7\_Blei im Moorwasser



Bild 8\_Aufwuchs aus Gartenabfällen



Bild 9\_verrottete bleidurchsetzte Pflanzenreste



Bild 10\_Aspalt Abraum



Bild 11\_Müll Reifen



Bild 12\_defekte Abzunung



Bild 13\_Wall Bewuchs



Bild 14 Wall Bewuchs



Bild 15\_Wall Belag



Bild 16\_ abrutschende Abdeckung



Bild 17\_ abrutschende Abdeckung



Bild 18\_ Standrohr innen



Bild 19\_Zwischenbereich; 2006 Biotop §28a



Bild 20\_Zwischenbereich; 2006 Biotop §28a



Bild 21\_Zwischenbereich; 2006 Biotop §28a



Bild 22\_ Zwischenbereich; 2006 Biotop §28a



Bild 23\_ unsanierter Waldboden



Bild 24\_ unsanierter Waldboden