

## Schießbahn, Blei, Biotop



- Nach der 2006 erfolgten Sanierung wurden in den Folgejahren Bleientsorgung und Instandhaltung der Anlage offensichtlich **nicht wie vorgeschrieben durchgeführt und kontrolliert.**
- Das Sanierungsareal ist seitdem vollständig mit Vegetation und Gehölzen überwuchert.



- Die auf mindestens 50 Tonnen zu schätzenden Bleischrote wurden offensichtlich nicht entsorgt und können jetzt wahrscheinlich nicht mehr geborgen werden.
- Es sind massenweise Bleischrote über die Schussbahnen hinweg in den dahinter liegenden Wald geflogen und verrotten seit Jahren.



- Die nach §28a benannte Biotopfläche ist noch vorhanden und liegt weiterhin im Schrottschussbereich.



- Auf dem Biotop fand augenscheinlich keine umfängliche Entsorgung der Wurfscheibenscherben statt.

