


Sanierungswall

Das gesamte Blei des Schießbetriebs 1965 bis 2006 liegt in einem Sanierungswall (230 t Blei und 4.000 t Torfboden).



4,25 m hoch, 233 m lang und 16m breit

Umweltproblem – Sanierungswall

- Indizien sprechen für eine Undichtigkeit der Folien.
- Versetzungen der Oberfläche sind sichtbar.
- Bleihaltige Flüssigkeit ist an mehreren Stellen außerhalb nachweisbar.

